

# Znikające krajobrazy

Willa Antonina



# ZNIKAJĄCE KRAJOBRAZY

w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2016 r.

pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”



## Willa Antonina

Autorzy prezentacji:

Ilona Kasperczyk, Aleksandra Żmudzka


Dominika Utylska i Łukasz Szumal

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego






- Willa Antonina została zbudowana pod koniec IX wieku (około roku 1905).
- Uznana jako zabytek i wpisana do rejestru zabytków 2 czerwca 1997 roku z numerem A-830.



- Znajduje się w skrajnej części parku zdrojowego naprzeciwko kina, przy ulicy Nowy Świat 7
- Prawdopodobnie początkowo przeznaczona jako kwatera uzdrowskowa lub budynek mieszkalny
- Obecnie wykorzystywana do użytku komunalnego



- Budynek podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi + poddasze; drewniany, kryty dachówką.



- Na rzucie nieregularnym, zbliżonym do litery T, o wzajemnie prostopadłych osiach korpusu i pawilonu




Budowla bogata w detale:

- przysuwnice
- rysie profilowane
- wolutowe konsolki
- sterczyny




**Przysuwnica** – nakładka przymocowana do wierzchu krokwi, przy okapie, powoduje załamanie połączenia dachowej i złagodzenie spadku dachu w tym miejscu






**Rysie profilowane** - część bali lub belek stropowych wystające poza zewnętrzne licościany budynku. Pełnią funkcję wsporników stropu i przyokapowej części dachu.



**Wolutowe konsolki** – element architektoniczny w postaci ozdobnego wspornika wykonany z kamienia, cegły lub drewna. Podpierający rzeźbę, balkon, kolumnę i żebra sklepienia. Stosowany w architekturze wielu epok do celów konstrukcyjno - dekoracyjnych



**Sterczyzny** – pionowy  
element dekoracji  
architektonicznej



# Bibliografia

Zdjęcia pochodzą ze strony [www.zabytek.pl](http://www.zabytek.pl)  
wyk. Olga Dyba

